

5-prstne ognjevarne rokavice, 40 cm, do 500 °C



Zunanji material: aramid

Manšete: manšeta

Znamke: JUTEC

Predpis: EN 388 , EN 407

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred vročino ,
protivrezna zaščita

Vplivi okolja: vroče

OPIS IZDELKA za 5-prstne ognjevarne rokavice, 40 cm, do 500 °C

5-prstne rokavice • odlična protivrezna in mehanska odpornost • mehke in fleksibilne • obojestransko nosljive • zaščita pred kontaktno vročino do 500 °C • enojno izolirane.

MATERIAL: Aramid tkanina

DOLŽINA: 40 cm

VELIKOST: Univerzalna velikost

PAKIRANJE: po parih

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 5 4 2 X)

EN 407 (Stopnja zmogljivosti 4 2 4 3 2 X)

Kat. III

PODROČJE UPORABE: Kovinska industrija, livarne, steklarska industrija, izdelave peči, itd.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-049314	univerzalna velikost

PREDPISI za 5-prstne ognjevarne rokavice, 40 cm, do 500 °C


EN
388

EN
407

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).

Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Gorljivost: 0-4
b	Kontaktna toplota: 0-4
c	Konvekcijska toplota: 0-4
d	Sevalna toplota: 0-4
e	Manjši brizgi staljene kovine: 0-4
f	Večji brizgi staljene kovine: 0-4

Posebna opomba: Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic. Več informacij najdete tukaj.